

# 해빙기 취약시설 농업용 저수지 현장 점검으로 안전사고 예방한다

- 송미령 장관, 충남 당진 전대저수지 현장 점검 및 철저한 안전관리 당부 -

송미령 농림축산식품부(이하 농식품부) 장관은 3월 13일(목) 충청남도 당진시 소재 전대저수지를 방문하여 농업용 저수지 관리상태를 점검하고 철저한 안전관리를 당부하였다.

이번 현장 점검은 2월 17일부터 4월 2일까지 전국적으로 실시하고 있는 ‘해빙기(2~4월) 취약시설 안전점검’의 일환으로 진행되었다.

‘해빙기 취약시설 안전점검’은 겨울철 얼어있던 지표면이 녹아 지반이 약해지는 시기에 붕괴·전도(시설물·공사현장) 및 산사태(사면·급경사지)와 같은 안전사고 발생 위험이 높은 주요 시설에 대해 중앙행정기관, 지자체, 공공기관 및 민간전문가 등이 합동으로 실시하는 안전점검으로, 농식품부 점검 대상은 농업용 저수지 외 공사현장, 청사, 온실, 창고, 관리사 등이다.

송미령 장관은 저수지 안전관리 상황을 점검하고 현장 관계자들을 격려하는 한편, “해빙기에는 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 시설관리자는 안전사고 예방을 위해 취약시설의 점검 및 조치에 최선을 다하고, 유사 시에는 가용자원을 총동원하여 국민의 생명과 재산피해가 최소화 될 수 있도록 적극적이고 선제적으로 대응해달라.”라고 당부하였다.

- 붙임 1. 2025년 농식품부 해빙기 취약시설 안전관리 추진계획
- 2. 충남 당진 전대저수지 일반 현황

담당 부서	식량정책관실 농업시설안전과	책임자	과 장	김태형 (044-201-1871)
		담당자	서기관	최영기 (044-201-1876)

**□ 추진배경**

- 해빙기(2~4월)에 지표면이 녹아 지반 약화로 인한 안전사고 우려
- 옹벽·석축, 흙막이, 사면 등 해빙기 취약 시설에 대한 안전점검, 사고 예방 홍보·교육 등을 통한 안전관리 추진 필요

**□ 주요 내용**

- (점검기간) '25.2.17~4.2(45일간) ※ 급경사지 : 2.14.~4.15.(61일간)
- (점검대상) 해빙기 안전사고 발생이 우려되는 주요 시설(351개소)
  - 농업용저수지 : 167개소 \* 점검기관 : 농업시설안전과(한국농어촌공사)
  - 청사 및 시설물 : 77개소 \* 농관원, 한농대, 종자원
  - 사면, 건설현장, 옹벽 등 기타 취약시설 : 107개소 \* 검역본부, 한농대, 종자원
- (점검방법) 관리주체 주관으로 민관합동점검 혹은 자체점검 실시
  - \* 공공시설은 관리기관 주관 실시, 민간시설은 관리자와 사전협의 후 점검
- (점검내용) 붕괴, 전도, 낙석 등이 우려되는 시설 등에 대해 위험 요인 발생 여부\* 등 집중점검 실시
  - \* 구조물 등의 균열·침하·포트홀 등 발생 여부, 비탈면 유실·낙석방지망 훼손 여부 등
- (조치사항) 경미한 사항은 현지 시정 조치, 보수·보강 또는 정밀 안전진단이 필요한 시설은 응급조치\* 후 신속하게 개선(예산확보·보수 등)
  - \* 위험시설 사용 제한(사용 금지), 통제선·안내표지판 설치 등

**□ 주요 추진상황(3.6일 기준) : 351개소 중 71개소 점검(20.2%)**

- 지적사항(12건) : 보수보강 11(저수지), 현지시정 1(건설현장)

**□ 향후 계획**

- 해빙기 주요시설 자체점검 추진 및 결과제출(4.10, 행안부)
- 보수보강 및 정밀안전진단 등 조치 실적 제출(7.3, 주요시설 주관기관 → 농식품부)

## 붙임 2

## 충남 당진 전대저수지 시설 현황

### □ 시설제원 및 현황

시 설 명	전대저수지	시설관리자	당진지사
위 치	충남 당진시 송악읍 전대리	준공일자	1959-12-31
유역면적	234ha	수혜면적	105ha
총저수량	619천 m <sup>3</sup>	유효저수량	587천 m <sup>3</sup>
제당형식	필댐(L=210m, H=7.8m)	취수시설	사통형
물 넘 이	측수로형(L=13m, H=1m)	방 수 로	L=45m, B=7.35m, H=1.5m
복 통	마제형(D800mm, L=39m), 최대통수량 0.39m <sup>3</sup> /초		

### □ 정기안전점검 결과 (2024년 4분기)

- 종합등급 C등급 (부재별: 제방 C등급, 여수로 D등급, 취수시설 C등급)
  - ※ 개보수사업 추진중('23~'25) : 여방수로 재설치(L=67m), 물넘이 비상수문(B×H=3.0m×1.0m)

### □ 전대저수지 시설사진

